

補修部品

・補修ステップバー&六角穴付ボルト 各 1 本セット	(96560)	¥4,600 (税抜)
・補修ステップホルダー (右) PZP-04R (HONDA)	1 個 (96936)	¥4,000 (税抜)
・補修ステップホルダー (左) PZP-04L (HONDA)	1 個 (96937)	¥4,000 (税抜)
・補修ステップホルダー (右) PZP-05R (YAMAHA)	1 個 (96938)	¥4,000 (税抜)
・補修ステップホルダー (左) PZP-05L (YAMAHA)	1 個 (96939)	¥4,000 (税抜)
・補修ステップホルダー (右) PZP-06R (SUZUKI)	1 個 (96940)	¥4,000 (税抜)
・補修ステップホルダー (左) PZP-06L (SUZUKI)	1 個 (96941)	¥4,000 (税抜)
・補修ステップホルダー (右) PZP-07R (KAWASAKI 1)	1 個 (96942)	¥4,000 (税抜)
・補修ステップホルダー (左) PZP-07L (KAWASAKI 1)	1 個 (96943)	¥4,000 (税抜)
・補修ステップホルダー (右) PZP-08R (KAWASAKI 2)	1 個 (96944)	¥4,000 (税抜)
・補修ステップホルダー (左) PZP-08L (KAWASAKI 2)	1 個 (96945)	¥4,000 (税抜)
・補修リング レッド 2 個	(96564)	¥1,000 (税抜)
・補修リング ブルー 2 個	(96565)	¥1,000 (税抜)
・補修リング ゴールド 2 個	(96566)	¥1,000 (税抜)
・補修リング ライムグリーン 2 個	(96567)	¥1,000 (税抜)
・補修ピン Φ3×10 4 本	(61863)	¥380 (税抜)

※、本ページからの取付作業手順は、弊社にて検討した方法となっており取り付けに際しては、必ずサービスマニュアルを参考にしてください。作業中は怪我がないよう作業用手袋等をご使用ください。

取り付け手順

※純正の取付ピンは再使用します。割ピンは消耗品ですので付属品をご使用ください。


※取り付けに際し、グリスやねじ緩み止め剤が必要となります。別途ご用意ください。

- 純正パッセンジャーステップ R の純正取付ピンに付いている純正割ピンを外し、純正取付ピンを取り外します。
(下左図参照) ※車種によっては E リングの場合もあります。紛失に注意してください。

- 純正パッセンジャーステップ R と純正プレートの間には、純正スプリングと純正スチールボールがセットされています。(下右図参照)


※特に純正スチールボールは紛失しやすいので慎重に作業を行なってください。

純正パッセンジャーステップ R と純正プレートと一緒に引き抜き取り外します。




3. ①ステップバーにお好みの⑧or⑨リングをセットします。※ブラック仕様は⑧⑨のリングは使用しません。
4. ②ステップホルダーPZP-06Rに④ピンΦ3×10を差し込み、①ステップバーを⑤六角穴付ボルトM8×30（ねじ緩み止め剤塗布）にて仮り組みします。
5. 取り付け部及び、純正スプリング、純正スチールボール、純正プレートを清掃します。
※取り付け部やプレート類が汚れているとステップの動きが悪くなりますので清掃し取り付けてください。
6. 純正スプリングにグリスを塗布し、②ステップホルダーPZP-06Rの穴に挿入した後、純正スチールボールと純正プレートをセットし、車体取り付け部に差し込みます。
7. ②ステップホルダーPZP-06Rの穴位置を合わせ純正取付ピンを差し込み、⑥割ピン or ⑦Eリングにて固定します。



<Eリングの場合>



8. チェンジペダル側も同様の手順にて取り付けます。



9. ①ステップバーのTOP位置の向きを純正ステップに合わせます。
※垂直ラインより前側になります。
その状態で⑤六角穴付ボルト M8x30 をトルクレンチにて本締めします。
10. ①ステップバーの可倒を確認します。
11. 各取付け部を確認して作業は完了です。



東京JASDAQ上場
株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

URL: <http://www.daytona.co.jp>

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955まで