

# 取扱説明書

**DAYTONA**

R15571 ①/⑤

\*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

\*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

\*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡ししてください。

商品名	付属スクリーン	品番
スクリーンキット REBEL250/500 ('17~'19)	プラストバリアー	15571 (スモーク) 17489 (クリアー)
	エアロバイザー	17492 (スモーク) 17493 (クリアー)

## —■ご使用前に必ず、ご確認ください■—

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。


※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行なっております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。



**警告**

要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。



**注意**

要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。



**警告**




禁止

- ・ ガソリン、ブレーキ液、アセトン、シンナー等の化学物質がウインドシールドに付着しないようにしてください。付着しますと、細かいヒビや傷、曇り、変形、ワレ等が生じます。付着してしまった場合は直ちに水で洗浄してください。
- ・ この商品は、長期間使用すると紫外線の影響や経年変化等によりウインドシールド本体が変色や曇りが発生する場合があります。前方の視界が悪くなった場合はそのまま使用せず、必ず新しいウインドシールドと交換してください。また、車体の転倒、その他の影響によりウインドシールド本体にキズ、曇りや歪みが発生した場合も同様に交換してください。



実施

- ・ この商品は構造上、ブレーキ時にスクリーンがヘッドライトに接近するため、ヘッドライト外周とスクリーンとの隙間は20mm程度確保するように調整して取付してください。
- ・ 適応車種以外の車両には使用しないでください。
- ・ 走行前に各部の取付状態を点検し、ボルトの緩み等がある場合は、必ず増し締めしてください。また、取り付け後、100km 走行しましたら、各部を点検してネジ部の増し締めを行なってください。その後は500km 毎に必ず点検し、同様の増し締めを行なってください。
- ・ 車体装着後は走行フィーリングが変わりますので、必ず乗車感覚を確認してください。
- ・ 強風時は走行安定性が悪くなり、また、降雨・降雪時は視界が悪くなりますので、スピードを控えて走行してください。



**注意**



実施

- ・ 駐車時はウインドシールドに直射日光が当たらない安定した場所に駐車してください。※シールドが凹面鏡になり反射集光した太陽光が車体の樹脂部品を変形させる場合があります。※直射日光が当たる場所に駐車する場合は、柔らかい布等でシールドを覆い直射日光が当たらないようにしてください。
- ・ ウインドシールド清掃の際には、洗車ブラシ等の使用や乾いた布での乾拭き及びコンパウンド入り磨き剤による磨き作業は行わないでください。清掃する場合は水を掛けながら柔らかい布かスポンジで優しく洗い、かたく水をしぼった清潔なタオル等で優しく拭きあげてください。(中性洗剤の使用は可能)




その他

- ・ この商品を取り付ける際は、車体にキズがつかないようにウエスで保護してから作業してください。
- ・ この商品のボルト類を取り付ける際には、取付方法記載のトルクで締め付けてください。
- ・ アイドリング時や、走行時にスクリーン本体が振動で振れる場合がありますが、異常ではありません。
- ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- ・ この商品は予告無しに価格や仕様の変更をすることがあります。予めご了承ください。

## 商品内容

NO	パーツ名	数量	NO	パーツ名	数量
①	スクリーン ASSY(袋詰め)	1	④	スクリーンブラケット RH	1
②	マウントフレーム	1	⑤	ボタンボルト (M8×15)	2
③	スクリーンブラケット LH	1	⑥	結束バンド (150mm)	2


## 商品内容一覧




## 装着後参考図



## 使用工具



コンビネーションレンチ  
10mm



六角レンチ (ボールポイント可)  
4mm/5mm

## 補修部品

品番	品名	本体価格 (税抜)	構成品
17494	補修用ステーセット	¥11,000	②マウントフレーム × 1 ③スクリーンブラケット LH × 1 ④スクリーンブラケット RH × 1 ⑤ボタンボルト(M8×15) × 2 ⑥結束バンド(150mm) × 2
68305	プラストバリアー スモーク ※購入品番：15571 の場合の補修品	¥12,000	①スクリーン ASSY
68303	プラストバリアー クリアー ※購入品番：17489 の場合の補修品	¥12,000	①スクリーン ASSY
67572	エアロバイザー スモーク ※購入品番：17492 の場合の補修品	¥4,900	①スクリーン ASSY
67573	エアロバイザー クリアー ※購入品番：17493 の場合の補修品	¥4,900	①スクリーン ASSY

## オプション部品

品番	品名	本体価格 (税抜)	備考
92322	すきまテープ	¥800	15×15×500mm ヘッドライトの光のスクリーン内側への反射を軽減します。

# 取付方法

【①スクリーン ASSY(袋詰め)の中に同封されている説明書と併せて取付方法をご確認ください。】

1. 左右のウインカーを取り付けているボルト(ボルト,ナット 6x22)、袋ナット(ナット,キャップ 6MM)を外します。  
※この後取付に使用します。
2. メーター取付ボタンボルト(スクリュー,パシ 6x25)を外します。※この後取付に使用します。
3. 図Aを参考に前工程で取り外した純正ボルト、ナットを使用して『②マウントフレーム』を取付します。
4. 図Bを参考に『②マウントフレーム』に『⑤ボタンボルト(M8)』を使用し、『③④スクリーンブラケット LH/RH』を取付します。※スクリーンブラケットの爪をマウントフレームの四角穴にはまるように取付してください。
5. 図B及びスクリーンに付属の説明書を参考に『③④スクリーンブラケット LH/RH』に『①スクリーン ASSY』を取付します。※プラストバリアーの場合はスクリーンが車体に干渉する可能性がありますので、プラストバリアーに付属のラバースパースーは図Bを参考に厚みのある側を上配置して取付してください。弊社製 40B ハンドルを装着されている場合はラバースパースーの向きに制限はありません。

図 A






図 B (例：プラストバリアー)



6. 車両個体差によりスロットルケーブルがスクリーンに干渉する可能性があります。干渉した場合は図Cを参考に付属の⑥結束バンド（150mm）を使用し、スロットルケーブルをブレーキマスターシリンダー側に寄せてください。



7. ⑥結束バンドを処理し、ハンドルを左右にフルロックさせスロットルがスムーズに戻るかを確認します。
8. ボルトの締付、スロットルの戻りに問題がなければ作業は終了です。

東証JASDAQ上場

株式会社 **デイトナ**

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

<https://www.daytona.co.jp/>

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」

0120-60-4955 まで。